

COLINDRES DE ARRIBA

1. En "La Curva del Pecado" (Casa de los Agüero), se coloque un espejo que facilite la visibilidad, así como señales de curva peligrosa y bandas para ralentizar el paso de vehículos.
2. Se pongan vallas de protección en el paso del Río Edino, ya que en la actualidad es peligroso para el paso de vehículos.
3. Se realicen las actuaciones pertinentes para subsanar el abandono total en que se encuentra la zona del Parque Fuente La Tejera, en el cual existe multitud de maleza con mesas y bancos rotos además de papeleras y depósitos de basura sin recoger desde hace mucho tiempo.
4. Se mejoren los accesos a la subida entre la Fuente Santolaja hasta la Pared Blanca, ya que se encuentra intransitable, instando al Ayuntamiento a realizar un plan de limpieza y sostenibilidad en este área.
5. Se insta al control de los vertederos incontrolados que se encuentran en San Roque, concretamente en el camino de Los Campillos a Peralada, encontrándose lleno de escombros y muebles sin ningún tipo de control.
6. Se ruega volver a dar el nombre de "Barrio", a las ahora llamadas "Calles" en Colindres de Arriba, conservando así sus zonas y su origen históricos.
7. Se sustituyan lo antes posible los tilos instalados en la acera del Barrio Puerta, por otros árboles que se adapten mejor al terreno, ya que están levantando la baldosa, lo cual nos da a entender que no es el sitio ideal para ellos. Pueden ser trasplantados a otra zona que sea más idónea para ellos y plantar los árboles adecuados en ésta.

OTROS RUEGOS

1. Nos sean facilitadas las facturas y modelo de los equipos de topografía que posee el Ayuntamiento. Tanto el adquirido en este año 2012, como el que había con anterioridad.
2. Se instale una señal de peligro, anterior a la curva del "Bar El Puerto", indicando peligro por retenciones, ya que se producen con frecuencia situaciones de peligro tanto para vehículos como para peatones. También podrían instalarse radares preventivos que indiquen la velocidad del vehículo en tiempo real.
3. Hacer una pequeña reforma en el adoquinado de la Alameda del Ayuntamiento con raíles de alquitrán (Ver imagen) que evitarían el hundimiento de la zona de rodadura, conservando también el resto del adoquinado.

