

## **El presidente de la Junta Vecinal de La Busta denuncia deficiencias en la red de abastecimiento de agua y exige soluciones al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo**

***La Dirección de Salud Pública constata que la red presenta un estado “deficiente” de conservación y limpieza y carece de aireación y protección***

*Alfoz de Lloredo, 23 de mayo de 2012*

El presidente de la Junta Vecinal de La Busta, el regionalista Julián López, ha denunciado públicamente hoy las deficiencias que sufre la red de abastecimiento de agua potable a la localidad, como consecuencia de la “dejadez y abandono” del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, competente de su funcionamiento.

López ha dado a conocer un informe de la Dirección General de Salud Pública, que ha realizado una inspección a petición de la Junta Vecinal en la que ha constatado un “deficiente estado de mantenimiento y limpieza”, así como “falta de aireación en el depósito” y la ausencia de “una protección suficiente”.

El informe recuerda que, desde el punto de vista sanitario, resulta “imprescindible” un mantenimiento adecuado de las infraestructuras de abastecimiento y las redes de distribución, mediante tareas de revisión, limpieza y desinfección programadas con periodicidad anual y una planificación analítica para llevar a cabo el autocontrol de la calidad del agua suministrada, que incluya la recogida de muestras para realizar análisis de control en las redes municipales y a la salida de los depósitos de cabecera.

Sin embargo, señala que el depósito de transición que suministra a La Busta no presenta perímetro de protección, se encuentra en “un deficiente estado de mantenimiento” y no dispone de aireación, mientras que el depósito regulador tampoco cuenta con la zona de protección necesaria y presenta “mal estado en las ventanas, con óxido, pintura levantada y sin tela mosquitera”.

Además de recordar que estas carencias incumplen la regulación legal, la Dirección General de Salud Pública recomienda el alta de estas instalaciones en la aplicación web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A la vista de los contenidos de este informe, Julián López ha urgido al alcalde, el popular Enrique Bretones, a adoptar “medidas correctoras inmediatas”, con el fin de evitar que el deterioro de las instalaciones “llegue a mayores” y acabe afectando a la calidad del suministro que reciben en sus domicilios los vecinos de La Busta.

# **POR CANTABRIA, LOS PRIMEROS**

GABINETE DE PRENSA

Además, ha lamentado que el regidor haya hecho hasta ahora “oídos sordos” ante este problema y que no haya respondido a ninguna de las llamadas realizadas desde la Junta Vecinal para estudiar las soluciones posibles.

